

Angle Nord-Est de la propriété



Accès direct à l'entrée secondaire



Accès direct à l'entrée principale



Façade Nord-Ouest, garage à voiture/bateau



Escalier public reliant le chemin du Breitfeld



Angle Nord-Ouest, limite avec la forêt



Bord de la propriété grillagé



Façade Sud-Ouest du garage voiture/bateau



Terrasse couverte



Façade Sud-Ouest et Sud-Est du logement



Façade Sud-Ouest



Façade Sud-Est



Façade Nord-Est



Absence de garde-corps



Vue panoramique des façades Sud



Vue de la toiture du couvert reliant le garage



Terrasse Sud-Ouest



Terrasse Sud-Est



Vue Sud depuis la chambre parentale



Vue sur le Lac de Pérolles



Conduit d'air de la pompe à chaleur



Pompe à chaleur et stock tampon



Introductions, électricité, eau et téléphone/TV



Coffret d'introduction électrique



Tableau électrique principal



Coffret d'introduction de la fibre optique



Nourrice d'eau



Boiler électrique d'eau chaude



Percements pour les conduits de la PAC



Local citerne et son cuvelage étanche



Escalier sous-sol



Dégagement



Abri de protection civil



Cave à vin



Légende



Légende



Buanderie




Installation lavage et séchage du linge



Douche simple située dans la buanderie



Vues de la douche



Accès extérieur direct



Chemin d'accès, tassement différentiel du mur



Couvert extérieur de l'accès à la buanderie



Local chaufferie



Local citerne (désaffecté)



Sas d'entrée



Hall d'entrée



Vestiaire



WC séparé



Bureau (aménagé en chambre)



Salon



Cheminée à foyer ouvert



Salle à manger



Cuisine



Cuisine



Hall d'entrée, escalier pour l'étage



Ancien volume pour plante d'intérieur



Dégagement



WC séparé



Douche



Lucarne plaquée de cuivre



Chambre parentale



Salle de bain (sans WC)



Bidet



Baignoire



Chambre à coucher



Chambre à coucher



Chambre à coucher (aménagée en bureau)



Galets, plaque en Eternit pour sous-couverture



Galets



Couvert reliant les bâtisses, entrée



Couvert



Fissuration du crépi



Eclatement du linteau précontraint en TC



Présence d'humidité dans le mur



Plaque de recouvrement électrique manquante



Pourrissement de la porte de garage



Vue intérieure de la porte de garage abîmée



Système à contre-poids



Motorisation montée sur un support haut



Traces indiquant la présence d'humidité



Canal de communication situé sous le couvert



Vide sanitaire du garage servant de stockage

