




SITE SANS SUBSTANCE



Statistiques

Localité de Coumin-Dessus et
Coumin-Dessous
Bâtiments : 60
Bâtiments protégés : 2



Le site de Coumin-Dessous et Dessus se trouve niché dans le vallon de la Lembe, à l'endroit où celui-ci se resserre fortement. En dépit du caractère sauvage de son environnement rural, encore intact, ces deux hameaux doivent être considérés comme un site construit « sans substance » vu l'absence totale de lien spatial entre les deux cellules – dénuées du reste de structure – et le nombre très restreint de bâtiments mentionnés sur la première édition de la carte Siegfried (1864). Fort modeste, le bâti recèle toutefois un intéressant grenier en poteaux, remontant probablement au 16e siècle, ainsi qu'un moulin (1857). Le recensement cantonal des biens culturels immeubles suffit à assurer la sauvegarde de ces éléments significatifs.



Service des biens culturels SBC
Planche-Supérieure 3, 1700 Fribourg
www.fr.ch/sbc

Février 2026

—

Direction & concept SCRoL
Frédéric Arnaud

Rédaction
Christian Corredera | Mellie Junod-Jeannet

Cartographie & graphisme
Ilse Bahnsen

Photographies
Alain Kilar (vues aériennes) | SBC

Cartographie et base de données SIG
Service des biens culturels SBC
Service de la géoinformation SGéo

Fonds de carte
© Swisstopo, État de Fribourg

Impression
Service d'achat du matériel et des imprimés SAMI, Granges-Paccot



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service des biens culturels SBC
Amt für Kulturgüter KGA