

**RAPPORT D'ÉVALUATION DE LA PARCELLE N° 2'664**  
**DU CADASTRE DE BELMONT-BROYE, secteur Domdidier**  
ROUTE DES VUARINES 66 – « PPE La Romandie »



## MANDAT

L'Office des poursuites de la Broye, représenté par M. Bertrand Tschanz, Préposé, a donné mandat au soussigné pour estimer la valeur vénale de la parcelle n° 2'664 du cadastre de Belmont-Broye, secteur Domdidier, propriété de M. Stéphane Fischer, dans le processus de la vente forcée.

## OBJET

Il s'agit d'un appartement en propriété par étage, comprenant un 3,5-pièces et une cave en sous-sol, dans un immeuble construit au début des années '70.

## VISITE DES LIEUX

La visite des lieux s'est déroulée le 14 avril 2026, en présence du mandant.

## RÉFÉRENCES

L'expertise se base sur les documents remis par le mandant et diverses instances publiques à l'expert. Ces documents sont réputés être complets, corrects et correspondre à l'objet de l'expertise à la date de son établissement.

La présente estimation immobilière a été réalisée en fonction des règles cantonales et communales en vigueur à ce jour en matière d'aménagement du territoire et du droit des constructions.

Tout développement et toute modification futurs relatifs à la mise en pratique sur le plan cantonal et communal, suite à l'application de la LAT du 22.06.1979 (état au 01.01.2026), demeurent par conséquent réservés.

Le bâtiment existant est supposé avoir été réalisé en conformité avec les exigences légales en vigueur lors de sa construction, agrandissement et/ou rénovation.

## VALIDITÉ

L'estimation de l'expert n'est valable qu'à la date de l'expertise. Toute modification ultérieure d'une ou de plusieurs données, en particulier la fluctuation du marché, un changement des taux hypothécaires ou de l'état locatif, aura une incidence sur les montants estimés, qui devront être réactualisés en conséquence.

Le présent document est destiné à l'**usage exclusif du mandant**. Il ne peut servir de base ou de source de renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles l'expert a été mandaté.

### **ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE**

Le soussigné certifie n'avoir aucun intérêt passé ou actuel, direct ou indirect dans le bien ni dans l'utilisation du résultat de l'analyse. Cette estimation a été réalisée de façon indépendante conformément aux règles professionnelles de déontologie et d'éthique.

### **SOURCES DE L'ESTIMATION**

Les documents examinés et les instances consultées sont signalés à la fin du présent rapport, à la page 18, suivie des copies des documents disponibles.

| SOMMAIRE                                                        | PAGE |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1. Présentation.....                                            | 6    |
| 1.1. La commune.....                                            | 6    |
| 1.2. Descriptif sommaire .....                                  | 6    |
| 1.3. Répartition des locaux formant la propriété n° 2'664 ..... | 9    |
| 2. Fiche d'identification .....                                 | 9    |
| 2.1. Parcelle n° 2'557, bien-fonds.....                         | 9    |
| ▫ Propriété résumée selon l'extrait du Registre foncier .....   | 9    |
| ▫ Servitudes.....                                               | 9    |
| 2.2. Parcelle n° 2'664, lot PPE .....                           | 10   |
| ▫ Propriété résumée selon l'extrait du Registre foncier .....   | 10   |
| ▫ Servitudes.....                                               | 10   |
| 2.3. Contexte administratif .....                               | 11   |
| ▫ Zone d'urbanisation .....                                     | 11   |
| ▫ Ordonnance pour la protection contre le bruit (OPB) .....     | 11   |
| ▫ Taux de vacance locative communal selon OFS.....              | 11   |
| ▫ Valeur d'assurance.....                                       | 11   |
| ▫ Protection du bâtiment.....                                   | 11   |
| ▫ Résidence secondaire .....                                    | 11   |
| ▫ Radon .....                                                   | 12   |
| ▫ Sites pollués.....                                            | 12   |
| ▫ Zone de danger naturel .....                                  | 12   |
| ▫ Protection des eaux .....                                     | 12   |
| ▫ Aléas sismiques .....                                         | 12   |
| ▫ Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) .....    | 12   |
| ▫ Amiante.....                                                  | 12   |
| ▫ Autres nuisibles .....                                        | 13   |
| ▫ Taxe sur la plus-value .....                                  | 13   |
| 3. Valeur intrinsèque .....                                     | 13   |

|           |                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>4.</b> | <b>Valeur au mètre carré.....</b>                | <b>14</b> |
| 4.1.      | Calcul sur la base du prix au mètre carré.....   | 14        |
| 4.2.      | Charges de copropriété.....                      | 15        |
| <b>5.</b> | <b>Conclusion et valeur vénale.....</b>          | <b>15</b> |
| <b>6.</b> | <b>Sources des informations et annexes .....</b> | <b>18</b> |

## 1. PRÉSENTATION

### 1.1. La commune

Domdidier (alt. 440 m) est un village de la commune de Belmont-Broye (environ 5 850 habitants) dans le district de la Broye (FR), qui se trouve à 2 km de l'autoroute A1 en direction de Berne/Lausanne, et à environ 15 km de Fribourg et 8 km de Payerne. Le village est desservi par deux lignes de train CFF reliant Lausanne à Kerzers et Berne à Payerne, et par deux lignes de bus TPF reliant Gletterens à Fribourg et Domdidier à Villarepos.

La commune de Belmont-Broye, située au centre de la Basse Broye, est en pleine croissance économique. Domdidier, en tant que centre régional majeur, offre de nombreuses opportunités dans divers secteurs. Au village, on trouve tous les commerces de première nécessité (alimentation, Poste, banque, pharmacie, etc.) et plusieurs restaurants.

Les enfants de la commune en classes enfantines et primaires sont répartis entre les écoles de Domdidier, Dompierre et Léchelles. Des transports scolaires sont organisés. Les élèves du secondaire se rendent au CO situé à Domdidier.

Le coefficient de l'impôt communal est de 0,78 pour les personnes physiques et morales, par rapport à l'impôt cantonal de base. La contribution immobilière s'élève à 1,5 %.

La parcelle de base n° 2'557 est située à l'Est du tissu construit du village. Le quartier est calme. L'axe principal du bâtiment est Sud-Ouest/Nord-Est. La pente est orientée au Nord-Ouest. L'ensoleillement est bon. La vue est dégagée sur les alentours. Le voisinage consiste en des habitations collectives, des prés-champs et un Cycle d'orientation.

### 1.2. Descriptif sommaire

L'objet de cette évaluation est un lot de propriété par étage (PPE) dans un immeuble construit au début des années '70. Le bâtiment comprend 29 lots de PPE, 5 places de stationnement en droit d'usage et 27 places de stationnement extérieures dont 5 places visiteurs (les marquages des places de stationnement ne correspondent pas aux informations du Registre foncier).

### EXTÉRIEURS

La parcelle comprend une surface bitumée carrossable pour véhicules légers d'environ 797 m<sup>2</sup>, une place bitumée pour le stationnement des vélos d'environ 15 m<sup>2</sup>, un chemin d'accès à l'entrée principale bitumé d'environ 28 m<sup>2</sup>. Les extérieurs végétalisés et très faiblement arborisés, sont clôturés par un treillis à mailles hexagonale. On y trouve une balançoire double en acier galvanisé. A l'extrémité Sud-Est du parking, une haie de thuyas complète la végétalisation.

## ENVELOPPE DU BÂTIMENT

La couverture est une toiture plate recouverte de gravier rond. Une coupole translucide située en toiture fait office d'exutoire de fumée en cas d'incendie. Les façades sont en crépi minéral ou en plaques synthétiques imitation crépi. Elles ont été partiellement rinnovées dans les années '90 par l'adjonction d'une isolation périphérique sur les façades Nord-Est et Sud-Ouest. Les fenêtres sont en bois à double vitrage qui assurent une isolation thermique médiocre, ou en PVC à triple vitrage qui assure une très bonne isolation thermique. L'obscurcissement est assuré par des stores empilables à lanière.

Les balcons sont équipés de garde-corps en acier galvanisé avec remplissage de plaques rigides synthétiques, réhaussés (mises aux normes de sécurité) par une main courante en acier inoxydable. Les balcons sont équipés de toiles de stores manuels.

L'entrée est pourvue d'un interphone et d'une commande à distance de l'ouverture de la porte. Une réserve est émise quant au fonctionnement de ce système car en journée la porte d'entrée principale n'est pas fermée.

## TECHNIQUE ET STRUCTURE

Il s'agit d'une structure massive, partiellement excavée (partie Sud-Est du bâtiment) disposant d'un ascenseur (320 kg ou 4 personnes) rinnové en 2014, desservant tous les étages du bâtiment.

Le bâtiment est équipé d'un abri de protection civile divisé en plusieurs parties. Les caves séparées par des clairevoies en bois y sont installées.

La chaleur est produite à distance grâce au chauffage à distance installé en 2006 en remplacement de l'installation à mazout. L'échangeur thermique permet aussi de produire l'eau chaude sanitaire. Il est relié à un accumulateur de 1 000 litres.

L'introduction électrique est d'époque et le tableau électrique principal a été partiellement rinnové à une date inconnue. Tous les étages disposent d'armoires dédiées aux tableaux électriques secondaires des appartements.

Le bâtiment est relié à la fibre optique.

Une réserve de principe est émise pour toutes les parties et installations du bâtiment n'ayant pas pu être visitées.

## AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DU LOGEMENT ANALYSÉ

Les finitions consistent en du carrelage ou du parquet flottant de type Pergo aux sols, les murs et les plafonds sont crépis.

La cuisine est équipée d'un ameublement sur mesure en formica bas et haut. Les plans de travail sont en bois mélaminé, l'évier et l'égouttoir sont en acier inoxydable, et l'entre-meuble est carrelé. Les appareils électroménagers sont encastrés dans le mobilier. Ils

consistent en un plan de cuisson à vitrocérame avec four en partie inférieure, une hotte de ventilation et un réfrigérateur. Le lave-vaisselle est la propriété du locataire. On trouve également la connectique indispensable à l'usage d'une colonne de lavage et séchage du linge.

La salle de bain, borgne, est équipée d'un canal d'aération (sans ventilateur commandé). Ses équipements sont un lavabo, une armoire à pharmacie, un WC posé au sol avec chasse apparente et une baignoire. Les murs sont carrelés.

## DANS L'ENSEMBLE

### ■ Bâtiment et parties communes

Le revêtement bitumineux extérieur est en fin de vie et sa couche de finition est fortement dégradée. Les espaces verts sont entretenus. Ils semblent peu utilisés par les locataires.

Les parties communes et publiques sont propres et bien entretenues. Pour les parties communes non publiques visitées, les finitions brutes de l'époque montrent des signes d'usure.

### ■ Logement analysé

Il a été constaté que tous les radiateurs de l'appartement ne sont pas équipés de vannes thermostatiques de régulation, de sorte que le locataire ne peut pas régler la température souhaitée et doit maintenir une ouverture permanente des fenêtres. Il est indispensable de corriger cette situation, permettant de réduire drastiquement les charges imputables au locataire, mais également d'un point de vue écologique.

La cuisine est dans un mauvais état et sa durée de vie est dépassée. Son remplacement est à planifier à court terme

Le sol d'une des chambres à coucher est abîmé, sa réparation est à planifier.

Les joints ciment et souples dans la salle de bain sont abîmés. Un contrôle et/ou une réparation sont à planifier avant qu'une détérioration durable ne s'installe.

Les cadres, faux-cadres et portes intérieures sont anciens, un rafraîchissement et/ou un remplacement seraient bienvenus.

## Remarques

Ce chapitre donne un aperçu général de la propriété, il ne saurait être assimilé à un diagnostic technique ou statique, qui entraîne une étude sortant du cadre de ce mandat. L'expert émet toute réserve sur l'état intérieur des conduites et sur l'état des autres installations techniques et éléments de construction, cachés ou couverts, y compris la charpente, qui présenteraient des défauts qui ne lui auraient pas été signalés.

Une réserve est faite quant à la conformité de l'installation électrique aux normes OIBT.

### 1.3. Répartition des locaux formant la propriété n° 2'664

Les surfaces nettes intérieures (galandages non-compris) ont été estimées à l'aide des plans annexés faisant partie du règlement d'administration et d'utilisation de la PPE.

#### ■ Sous-sol

– cave n° 14 2,0 m<sup>2</sup>

#### ■ 1<sup>er</sup> étage

|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| – entrée, dégagement | 3,0 m <sup>2</sup>  |                     |
| – salle de bain      | 4,3 m <sup>2</sup>  |                     |
| – cuisine            | 6,0 m <sup>2</sup>  |                     |
| – coin à manger      | 9,4 m <sup>2</sup>  |                     |
| – séjour             | 20,8 m <sup>2</sup> |                     |
| – chambre 1          | 10,5 m <sup>2</sup> |                     |
| – chambre 2          | 13,9 m <sup>2</sup> |                     |
| – balcon             |                     | 10,5 m <sup>2</sup> |

Total de la surface nette du logement 67,9 m<sup>2</sup>

Total de la surface de vente nette \* 73,1 m<sup>2</sup>

\* La surface de vente nette inclut la pondération du balcon à raison de 50 % de sa surface selon les recommandations concernant un mode standard de calcul des surfaces éditées par l'Union Suisse des Professionnels de l'Immobilier (USPI Suisse), version 1, août 2014.

## 2. FICHE D'IDENTIFICATION

### 2.1. Parcelle n° 2'557, bien-fonds

#### ■ Propriété résumée selon l'extrait du Registre foncier

La parcelle n° 2'557 du cadastre de Belmont-Broye est la propriété de 29 parts de copropriété à parts inégales. Selon le Registre foncier, elle comprend un jardin d'agrément de 834 m<sup>2</sup>, une place revêtue de 840 m<sup>2</sup> et une habitation collective (bâtiment n° 66) de 362 m<sup>2</sup> pour une surface totale de 2 036 m<sup>2</sup>.

#### ■ Servitudes

Les servitudes liées à cette parcelle sont les suivantes:

- Charges:
  - Passage selon plan de 4 m de large
  - Divers droits d'usage de places de parc

Les servitudes de droits d'usage ont une incidence financière significative sur la valeur de la propriété.

Trois mentions sont inscrites au Registre foncier qui indiquent des droits de gage sur les étages, un règlement d'administration et d'utilisation de la PPE et un Administrateur, fiduciaire C. Panchaux & P. Ridoux SA.

Il n'y a aucune charge foncière ni annotation au Registre foncier.

#### **Remarque**

Le marquage actuel des places de stationnement extérieures ne correspond pas à l'acte constitutif de la PPE.

En l'état, il est vivement conseillé à l'Administrateur actuel de la PPE de:

- faire procéder à la modification de l'Administrateur inscrit au Registre foncier ;
- faire procéder à la rectification de la situation actuelle, soit par une mise en conformité du stationnement tel que juridiquement constitué et inscrit au Registre foncier, soit par la modification de l'acte constitutif en attribuant légalement les places de stationnement par un droit d'usage et en mettant à jour l'attribution des caves situées dans l'abri PC.

## **2.2. Parcelle n° 2'664, lot PPE**

### **■ Propriété résumée selon l'extrait du Registre foncier**

La parcelle n° 2'664 du cadastre de Belmont-Broye est la propriété de M. Stéphane Fischer. Selon le Registre foncier, elle comprend un appartement situé au 1<sup>er</sup> étage Sud-Est, n° 14, de 3,5 pièces selon contrat constitutif et plan de répartition.

Cette propriété est propriétaire à raison de 43 % de la parcelle n° 2'557 (bien-fonds).

### **■ Servitudes**

Aucune servitude n'est inscrite au Registre foncier.

Deux mentions sont inscrites au Registre foncier indiquant un règlement d'administration et d'utilisation de la PPE et un Administrateur, fiduciaire C. Panchaux & P. Ridoux SA.

Il n'y a aucune charge foncière inscrite au Registre foncier.

Deux annotations sont inscrites au Registre foncier indiquant des restrictions du droit d'aliéner.

#### **Remarque**

Le marquage actuel des places de stationnement extérieures ne correspond pas à l'acte constitutif de la PPE.

En l'état, il est vivement conseillé à l'Administrateur actuel de la PPE de faire procéder à la modification de l'Administrateur inscrit au Registre foncier et à l'adaptation de la numérotation des caves selon l'état actuel.

## 2.3. Contexte administratif

### ■ Zone d'urbanisation

La parcelle de base se trouve en zone résidentielle moyenne densité 1 (RMD1) et dans un secteur de périmètre de chauffage à distance. L'indice brut d'utilisation du sol (ibus) s'élève à 0,8 soit une surface brute de plancher totale de 1 628,8 m<sup>2</sup>. Le potentiel de construction est dépassé pour environ 33 %. L'indice de surface verte (iver) s'élève à 0,4 soit une surface minimale perméable aux eaux de pluie de 814,4 m<sup>2</sup>.

L'affectation de la zone est destinée à l'habitation collective avec activités de services ou commerciales compatibles à l'intérieur des bâtiments. L'ordre des constructions est non contigu. La hauteur de façade maximale s'élève à 12 m. La distance à la limite de construction est de 4 m au minimum ou h/2.

### Remarque

Le potentiel de construction est dépassé selon le RCU actuel. La parcelle de base n° 2'557 bénéficie du droit de l'acquis.

### ■ Ordonnance pour la protection contre le bruit (OPB)

La parcelle est soumise à un degré de sensibilité de niveau II (notation sur IV, IV étant le degré le plus gênant).

### ■ Taux de vacance locative communal selon OFS

Selon la dernière publication de l'Office fédéral de la statistique, le taux de vacance locative communal est de 2,71 % (cf. carte annexée).

### ■ Valeur d'assurance

Le volume, selon les indications de l'ECAB, s'élève à 6 942 m<sup>3</sup>. L'ECAB a assuré cet immeuble, en cas de sinistre total, à 4 596 500,- francs (indexation 2026).

La valeur d'assurance actuelle ne comprend pas la couverture des cuisines. Il est conseillé de solliciter une nouvelle évaluation de la valeur d'assurance du bâtiment.

### ■ Protection du bâtiment

Ce bâtiment n'est pas classé à l'inventaire des immeubles protégés.

### ■ Résidence secondaire

La proportion présumée de résidences secondaires dans la commune est inférieure à 20 %. Le logement peut être vendu comme résidence secondaire.

## ■ Radon

Le radon est un gaz naturel présent dans les sols qui, sous certaines conditions, peut se concentrer dans les habitations et nuire à la santé. Les différences locales sont très sensibles. En Suisse, les zones à concentration élevée en radon se trouvent principalement dans le Jura et les Alpes.

Le risque de radon dans cette commune est léger selon le site de l'Office fédéral de la santé. L'analyse par prélèvement ne fait pas partie du présent mandat.

## ■ Sites pollués

Selon le portail cartographique de l'État de Fribourg, la parcelle ne figure pas à l'inventaire des sites pollués, et aucun indice visible ne laisse supposer une contamination.

Ces constats n'équivalent toutefois pas à une attestation de non-pollution ou de non-contamination qui seraient confirmées ou infirmées par prélèvement dans une étude géologique, et une réserve de principe est émise à ce sujet.

## ■ Zone de danger naturel

Selon le portail cartographique de l'État de Fribourg, la parcelle n'est pas classée en zone de danger naturel.

## ■ Protection des eaux

La parcelle est située dans un secteur de protection des eaux Ap selon le portail cartographique de l'État de Fribourg. Ce type de protection comprend les portions du territoire où des nappes d'eaux souterraines exploitables sont présentes, ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection.

## ■ Aléas sismiques

Les aléas sismiques sont plutôt faibles selon le guichet cartographique du Service sismologique suisse (cf. carte annexée).

## ■ Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB)

Le Certificat énergétique cantonal des bâtiments indique combien un bâtiment d'habitation, un bâtiment administratif simple ou encore une école consomme en énergie lors d'une utilisation standard en chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage et autres consommateurs électriques. Il permet une comparaison avec d'autres bâtiments et propose des mesures d'optimisation. Ce certificat n'est pas disponible en l'occurrence. Il est exigé pour toute vente et lors de toute mise à l'enquête.

## ■ Amiante

L'amiante est une roche fibreuse et naturelle qui peut se trouver dans des produits et matériaux utilisés dans la construction des bâtiments ou ses installations techniques. Le

traitement ou la détérioration de produits amiantés peut entraîner la libération de poussières nocives pour la santé.

Compte tenu de l'année de construction du bâti, la présence d'éléments contenant éventuellement de l'amiante non décelée peut être suspectée.

#### ■ Autres nuisibles

En l'absence de prélèvements et de tests, il est admis qu'il n'y a pas de peintures au plomb ni présence de termites.

#### ■ Taxe sur la plus-value

Le terrain ayant fait l'objet d'un changement d'affectation ou de modification des droits à bâtir depuis le 01.01.2018, le vendeur devra en principe s'acquitter de la taxe sur la plus-value (estimée par le Service cantonal des contributions, SCC) qui est garantie par l'hypothèque légale à défaut.

Selon la pratique actuelle du SCC, la taxe sur la plus-value n'est pas imposée (prorogation) sur les lots de propriétés par étage existantes. En revanche, en cas d'augmentation de la densification initiale (par exemple par surélévation du bâtiment), l'imposition de la taxe sera déclenchée.

### 3. VALEUR INTRINSÈQUE

Selon les définitions de la Chambre suisse d'experts en estimations immobilières, la valeur intrinsèque est une valeur technique qui s'obtient par l'addition de plusieurs valeurs dont la valeur du terrain, la valeur de la construction obtenue par le coût de construction à neuf dans le confort actuel diminué par la dépréciation (dont l'âge du bâtiment et son degré d'entretien), la valeur des équipements, la valeur des aménagements extérieurs et la valeur des frais secondaires et financiers.

Cette valeur technique ne tient pas compte du marché mais sert néanmoins d'indicateur sur l'état de la propriété.

Le calcul de la valeur intrinsèque des constructions est basé sur les volumes de l'ECAB.

| Élément      | Part   | Durée Âge          |       | Valeur                      |
|--------------|--------|--------------------|-------|-----------------------------|
|              | %      | de<br>vie<br>(ans) | (ans) | résiduelle<br>(coefficient) |
| Gros œuvre   | 40,0%  | 120                | 56    | 0,53                        |
| Second œuvre | 30,0%  | 80                 | 40    | 0,50                        |
| Finitions    | 15,0%  | 25                 | 26    | -0,04                       |
| Équipements  | 15,0%  | 30                 | 26    | 0,13                        |
|              | 100,0% |                    |       |                             |

|              |                           |   |       |   | Prix moyen/cube |                  |
|--------------|---------------------------|---|-------|---|-----------------|------------------|
| Gros œuvre   | 665,00 fr./m <sup>3</sup> | x | 40,0% | x | 0,53            | 141,87 fr.       |
| Second œuvre | 665,00 fr./m <sup>3</sup> | x | 30,0% | x | 0,50            | 99,75 fr.        |
| Finitions    | 665,00 fr./m <sup>3</sup> | x | 15,0% | x | 0,00            | 0,00 fr.         |
| Équipements  | 665,00 fr./m <sup>3</sup> | x | 15,0% | x | 0,13            | 13,30 fr.        |
| Cube         | 6 942 m <sup>3</sup>      |   |       |   | 254,92 fr.      | 1 769 631,50 fr. |

|                                                                          |                      |   |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Terrain (parcelle de base n° 2'557)                                      | 2 036 m <sup>2</sup> | x | 1050 fr./m <sup>2</sup> | 2 137 800,00 fr.        |
| Surface bitumées                                                         | 840 m <sup>2</sup>   | x | 150 fr./m <sup>2</sup>  | 126 000,00 fr.          |
| Surface végétalisée                                                      | 792 m <sup>2</sup>   | x | 15 fr./m <sup>2</sup>   | 11 880,00 fr.           |
| Clôture et portail métallique                                            | 110 m <sup>1</sup>   | x | 120 fr./m <sup>1</sup>  | 13 200,00 fr.           |
| Frais secondaires                                                        |                      |   | 8,00%                   | 153 656,92 fr.          |
| <b>Valeur intrinsèque de la parcelle de base n° 2'557 et du bâtiment</b> |                      |   |                         | <b>4 212 168,92 fr.</b> |

|                                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Valeur intrinsèque de la parcelle 2'664 selon la quote-part PPE de 43 ‰</b> | <b>181 123,24 fr.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

La valeur intrinsèque est estimée à 180 000,- francs (arrondi).

#### Remarques

Le degré de vétusté est basé sur la durée de vie théorique des éléments de la construction et leur âge effectif. Il est compensé par les investissements qui ont déjà eu lieu mais font aussi l'objet d'un amortissement matériel.

Le prix au m<sup>3</sup> retenu pour la construction non chauffée est de 450,- fr./m<sup>3</sup> (à raison de 1 002 m<sup>3</sup>) et pour la construction chauffée à 700,- fr./m<sup>3</sup> (à raison de 5 940 m<sup>3</sup>), donnant un prix moyen de 665,- fr./m<sup>3</sup>.

En l'absence de prix de comparaison, la valeur du terrain est évaluée à l'aide du principe des classes de situation. Le prix du terrain lié au bâti correspond à une valeur relative de 31 % (proportion de la valeur du terrain par rapport à la valeur de construction à neuf), ce qui est cohérent avec la densification de la parcelle et sa localisation.

## 4. VALEUR AU MÈTRE CARRÉ

### 4.1. Calcul sur la base du prix au mètre carré

Le prix au mètre carré du logement permet de mieux tenir compte de l'état du logement et de l'influence du marché.

En prenant la surface du logement et le balcon pour la demie de sa surface, la surface de ce lot de PPE atteint une surface nette de vente de 73,1 m<sup>2</sup>. La surface complémentaire d'un

total de 2,0 m<sup>2</sup>, située au sous-sol, fait également partie du lot selon l'acte constitutif de la PPE.

#### Parcelle 2'664 PPE, lot n° 14

|                              |                                                  |                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Appartement de 3,5 pièces    | 73,1m <sup>2</sup> x 6 800,00 fr./m <sup>2</sup> | 497 080,00 fr.        |
|                              | ./. degré de vétusté admise par l'expert de 31 % | - 154 094,80 fr.      |
| Cave n° 14                   | 2,0 m <sup>2</sup> x 1 500,00 fr./m <sup>2</sup> | 3 000,00 fr.          |
|                              | ./. degré de vétusté admise par l'expert de 31 % | - 930,00 fr.          |
| <b>Valeur au mètre carré</b> |                                                  | <b>345 055,20 fr.</b> |

Sur la base des prix du marché, la valeur au mètre carré est estimée à 345 000,- fr. (arrondi).

Pour l'estimation de la valeur vénale, il y a encore lieu de tenir compte de l'emplacement et de la situation financière du fonds de rénovation à disposition de la communauté des propriétaires.

#### 4.2. Charges de copropriété

Les charges de propriété par étage se sont élevées pour ce lot à 2 971,50 fr/an en 2025, soit environ 44,- fr./m<sup>2</sup>/an, ce qui est plus élevé que de coutume, dont environ 24,- fr./m<sup>2</sup>/an pour le chauffage. L'ensemble des charges de PPE comprend également l'attribution d'un montant annuel au bénéfice du fonds de rénovation.

Au 31 décembre 2025, le fonds de rénovation a atteint la somme de 252 944,49 francs. Il est insuffisant et devra faire l'objet d'une levée de fonds extraordinaires en temps voulu, même si des travaux urgents ne sont pas planifiés. Ce manque de liquidités influence défavorablement la valeur vénale du bien.

### 5. CONCLUSION ET VALEUR VÉNALE

#### ■ Valeur intrinsèque et au mètre carré

L'objet de cette estimation est un lot de propriété par étage datant des années '70 consistant en un appartement de 3,5 pièces ne disposant pas de place de stationnement attribuée.

Le bâtiment a fait l'objet de faibles investissements communs lors de cette dernière décennie. Le fonds de rénovation de la PPE est faiblement doté.

La valeur intrinsèque basée sur la quote-part de PPE est estimée à 180 000,- francs.

La valeur au mètre carré basée sur la surface nette de vente du logement est estimée à 345 000,- francs.

## ■ Situation

L'exigence faite aux banques par la Finma de doubler leurs capitaux en cas de prêt hypothécaire (dans le cadre du volet anticyclique) a des effets défavorables sur le marché immobilier et freine les valeurs immobilières. En revanche, le dézonage des terrains à bâtir en raison de la nouvelle Loi sur l'aménagement du territoire entrée en vigueur le 01.05.2014 peut avoir l'effet contraire.

En ce qui concerne l'habitat privé et son financement hypothécaire, une part minimale de fonds propres sur la valeur de nantissement, ne provenant pas de l'avoir du 2<sup>ème</sup> pilier (versement anticipé et mise en gage), est désormais requise. Cette part minimale s'élève à 10 %, ce qui réduit la demande des particuliers, entraînant une baisse des valeurs. Cet effet est pour l'instant contré par la Loi sur l'aménagement du territoire qui a pour conséquence de raréfier les terrains à bâtir.

La demande pour des logements individuels est forte en présence d'une offre modérée, ce qui soutient les prix à la hausse.

Le logement nécessite des travaux de remise à niveau estimés à 22 000,- francs.

## ■ Contribution immobilière/hypothèque légale

Si les contributions immobilières restent impayées, une réserve est émise au sujet d'une éventuelle hypothèque légale. Cette dette n'a aucune incidence sur la valeur vénale de l'objet. Il serait toutefois judicieux de retenir un montant suffisant lors du transfert, car la dette est garantie par l'immeuble et à défaut de paiement doit être reprise par le nouvel acquéreur.

## ■ Valeur vénale

Selon les normes internationales du Red Book (RICS), version suisse, la valeur vénale est la somme d'argent contre laquelle un immeuble serait échangé à la date de l'évaluation entre un acheteur et un vendeur consentants dans une transaction équilibrée, après une commercialisation adéquate où les parties ont l'une et l'autre agi en toute connaissance, prudemment et sans pression.

Les frais liés à un éventuel assainissement du sous-sol, d'amiante ou de PCB seraient à déduire de la valeur vénale.

Malgré l'éloignement et la limitation des transports publics, la situation du quartier présente des avantages tels que la proximité de l'autoroute A1, de commerces et de services. Ces atouts sont toutefois contrebalancés par les désavantages de ne pas disposer d'une place de parc faisant partie du lot PPE ainsi que par l'état vieillissant du logement. Le manque de capitaux du fonds de rénovation et les travaux de remise en état doivent aussi être

considérés et sont déduits de la valeur vénale à la hauteur des millièmes du lot. A ce jour, ce manque de fonds pour le lot de PPE est admis à raison de 48 000,- francs.

La valeur vénale est estimée à **275 000,- francs**.

★

Fait à Granges-Paccot, le 17 avril 2026/BO/cg

  
Oliver Burki



Membre de la Chambre suisse des experts judiciaires, techniques et scientifiques – SWISS EXPERTS



Membre partenaire du Collège Suisse des Experts Architectes – CSEA

## 6. SOURCES DES INFORMATIONS ET ANNEXES

- *Mandat et procuration de l'Office des poursuites de la Broye, M. Bertrand Tschanz, Préposé, daté du 03.03.2026*
- Copie du plan cadastral relatif à la parcelle de base n° 2'557 du cadastre de Belmont-Broye, secteur Domdidier
- Données « Intercapi » relatif à la parcelle de base n° 2'557 du cadastre de Belmont-Broye, secteur Domdidier, daté du 25.02.2026
- Copie de l'acte constitutif de la PPE, daté du 23.04.1976
- Copie du règlement de PPE, daté du 23.04.1976
- Données « Intercapi » relatif à la parcelle de base n° 2'664 du cadastre de Belmont-Broye, secteur Domdidier, daté du 25.02.2026
- Carte des aléas sismiques selon guichet cartographique du Service sismologique suisse
- Copie de la carte des vacances locatives selon l'Office fédéral de la statistique, dernière publication au 09.09.2025
- Copie du plan d'affectation des zones
- Copie du règlement d'urbanisation, articles 14, 15, 18 et 21
- Carte de danger naturel de terrains instables en lien à la parcelle de base n° 2'557 du cadastre de Belmont-Broye, secteur Domdidier
- Carte des aléas de ruissellement en lien à la parcelle de base n° 2'557 du cadastre de Belmont-Broye, secteur Domdidier
- Copie du protocole de l'ECAB, daté du 04.07.2017
- Copie du bilan de PPE 2025
- État du fonds de rénovation au 31.12.2025
- Copies des procès-verbaux des AG ordinaires des copropriétaires PPE « La Romandie », datés du 05.06.2024 et du 17.04.2025
- *Vision locale du 14.04.2026*

BELMONT-BROYE, secteur Domdidier, parcelle n° 2'664

Extérieurs et communs

Façades Nord-Est et Nord-Ouest



Façades Sud-Ouest et Sud-Est



Façades Nord-Ouest et Sud-Ouest



Zone de **parcage**



Façade Nord-Ouest



Façade Sud-Est



Vue de l'angle Sud de la **parcelle**



Jardin situé sur la partie Nord



Entrée couverte, boîtes aux lettres



Entrée couverte, interphone



Hall d'entrée, partie publique



Ascenseur



Introduction électrique et tableau principal



Coffret d'introduction de la fibre optique



Installation sanitaire de l'abri PC



Installation de ventilation de l'abri PC



Vue des caves en clairevoies



Installation de ventilation de l'abri PC



Vue des caves en clairevoies



Appartement

Porte d'entrée, vue depuis les communs



Porte d'entrée, vue du hall, interphone



Salle de bains



Joints de sol et d'appareils sanitaires abîmés



Baignoire



Chambre, parquet flottant abîmé



Chambre



Coin à manger



Cuisine



Joint de la plaque vitrocérame abîmé



Revêtement de porte usé




Etroitesse de la cuisine et des équipements



Vues du balcon






# Commune de Belmont-Broye, secteur Domdidier

Situation cadastrale de la parcelle n° 2'557, bien-fonds de base

Imprimé le 30.03.2026

Portail cartographique du canton de Fribourg





ETAT DE FRIBOURG  
STAAT FREIBURG

Registre foncier de la Broye RFB  
Grundbuchamt des Broybezirks GBB

## Données « Intercapi » Bien-fonds Belmont-Broye / 2557

Cet extrait n'a aucun effet juridiquement valable !

### Etat descriptif de l'immeuble

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commune politique           | 2053.FR205311 Belmont-Broye                                                                                                                       |
| Tenue du registre foncier   | fédérale                                                                                                                                          |
| Numéro d'immeuble           | 2557                                                                                                                                              |
| Forme de registre foncier   | fédérale                                                                                                                                          |
| E-GRID                      | CH231070948274                                                                                                                                    |
| Surface                     | 2'036 m², Mensuration fédérale                                                                                                                    |
| Mutation                    | 29.10.2004 013-2004/2777/0 Numérisation<br>25.06.2019 013-2019/1964/0 Verbal de modification<br>23.09.2020 013-2020/2657/0 Verbal de modification |
| Numéro(s) plan(s):          | 3                                                                                                                                                 |
| Part de surface grevée      |                                                                                                                                                   |
| Désignation de la situation | Route des Vuarines                                                                                                                                |
| Couverture du sol           | Jardin d'agrément, 834 m²<br>Place (revêtue), 840 m²                                                                                              |
| Bâtiments/Constructions     | Habitation collective, N° Route des Vuarines 66<br>d'assurance: 66, 362 m²                                                                        |
| Observations MO             |                                                                                                                                                   |
| Observations RF             |                                                                                                                                                   |
| Immeubles dépendants        | Aucun(e)                                                                                                                                          |

### Propriété

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| PPE Belmont-Broye/2657 pour 50/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2658 pour 50/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2659 pour 43/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2660 pour 43/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2661 pour 50/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2662 pour 50/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2663 pour 43/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2664 pour 43/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2665 pour 50/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2666 pour 50/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2667 pour 43/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2668 pour 43/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2669 pour 50/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2670 pour 50/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2671 pour 43/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2672 pour 43/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2673 pour 50/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2674 pour 49/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2675 pour 43/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2676 pour 43/1'000 | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2677 pour 8/1'000  | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2678 pour 7/1'000  | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2679 pour 8/1'000  | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2680 pour 8/1'000  | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2681 pour 8/1'000  | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2682 pour 8/1'000  | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2683 pour 8/1'000  | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2684 pour 8/1'000  | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |
| PPE Belmont-Broye/2685 pour 8/1'000  | 23.04.1976 013-19928 Constitution de PPE |

### Mentions

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.04.1976 013-19928       | Droits de gage sur les étages ID.013-2004/001288                                                                          |
| 23.04.1976 013-19928       | Règlement d'administration et d'utilisation de la PPE ID.013-2004/001289                                                  |
| 14.05.2009 013-2009/1380/0 | Administrateur : Fiduciaire C.Panchaud & P.Ridoux SA, 08.03.2012 013-2012/771/1 Modification à Payerne ID.013-2009/000791 |

### Servitudes

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.04.1971 013-3797V | (C) Passage selon plan de 4,00 m. de large ID.013-2004/001291<br>en faveur de B-F Belmont-Broye/114<br>en faveur de B-F Belmont-Broye/1926 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01.06.1982 013-23664 | en faveur de B-F Belmont-Broye/1927                             |
|                      | en faveur de B-F Belmont-Broye/1928                             |
| 01.06.1982 013-23664 | (C) Droit d'usage de la place de parc no 110 ID.013-2004/001292 |
|                      | en faveur de PPE Belmont-Broye/2662                             |
| 01.06.1982 013-23664 | (C) Droit d'usage de la place de parc no 111 ID.013-2004/004797 |
|                      | en faveur de PPE Belmont-Broye/2669                             |
| 01.06.1982 013-23664 | (C) Droit d'usage de la place de parc no 112 ID.013-2004/004798 |
|                      | en faveur de PPE Belmont-Broye/2670                             |
| 01.06.1982 013-23664 | (C) Droit d'usage de la place de parc no 113 ID.013-2004/004799 |
|                      | en faveur de PPE Belmont-Broye/2671                             |
| 01.06.1982 013-23664 | (C) Droit d'usage de la place de parc no 114 ID.013-2004/004800 |
|                      | en faveur de PPE Belmont-Broye/2672                             |

## Charges foncières

Aucun(e)

## Annotations

(Droit de profiter des cases libres, voir droits de gage immobilier)

Aucun(e)

## Droits de gage immobilier

Aucun(e)

## Affaires en suspens

Affaires du géomètre jusqu'au 24.02.2026      Aucun(e)

Affaires du registre foncier jusqu'au 24.02.2026      Aucun(e)

## Explications :

1. Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations", "Droits de gage immobiliers": la colonne de gauche contient la date et la pièce justificative de l'inscription sur l'immeuble (rang); la colonne de droite contient la date et la pièce justificative d'une inscription complémentaire.
2. Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations": C=charge; D=droit; CD=charge/droit; DI=droit sans contre-écriture ou sans contre-écriture complète au fonds servant.
3. ID = numéro d'identification, R = radiation d'un droit
4. Les données de l'état descriptif des biens-fonds, à l'exception des observations, proviennent directement de la mensuration officielle et sont établies sous la responsabilité du Service du cadastre et de la géomatique.

## Cet extrait a été imprimé le 25.02.2026 avec les options suivantes:

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Données historiques:                    | Non affiché |
| Numéro de radiation:                    | Non affiché |
| Structure détaillée de la propriété:    | Non affiché |
| ID des autres droits:                   | Affiché     |
| ID des gages immobiliers:               | Affiché     |
| Tous les titres de droit:               | Affiché     |
| Extrait détaillé des autres droits:     | Affiché     |
| Extrait détaillé des gages immobiliers: | Affiché     |





ETAT DE FRIBOURG  
STAAT FREIBURG

Registre foncier de la Broye RFB  
Grundbuchamt des Broyebezirks GBB

## Données « Intercapi » Propriété par étages Belmont-Broye / 2664

Cet extrait n'a aucun effet juridiquement valable !

### Etat descriptif de l'immeuble

|                           |                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commune politique         | 2053.FR205311 Belmont-Broye                                                                                                |
| Tenue du registre foncier | fédérale                                                                                                                   |
| Numéro d'immeuble         | 2664                                                                                                                       |
| Forme de registre foncier | fédérale                                                                                                                   |
| E-GRID                    | CH588910837848                                                                                                             |
| Immeuble de base          | B-F Belmont-Broye/2557                                                                                                     |
| Quote-part                | 43/1'000                                                                                                                   |
| Droit exclusif            | un appartement de 3 1/2 pièces, No 14,<br>dans le bâtiment ass. no 66,<br>selon contrat constitutif et plan de répartition |

Observations RF  
Immeubles dépendants

Aucun(e)

### Propriété

Propriété individuelle  
Fischer Stéphane, 30.05.1972

23.01.2020 013-2020/225/0 Avancement d'hoirie

### Mentions

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.04.1976 013-19928       | Règlement d'administration et d'utilisation de la PPE<br>ID.013-2004/001447                                                  |
| 14.05.2009 013-2009/1380/0 | Administrateur : Fiduciaire C.Panchaud & P.Ridoux SA, 08.03.2012 013-2012/771/0 Modification<br>à Payerne ID.013-2009/000798 |

### Servitudes

Aucun(e)

### Charges foncières

Aucun(e)

### Annotations

(Droit de profiter des cases libres, voir droits de gage immobilier)

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.09.2024 013-2024/3386/0 | Restriction du droit d'aliéner, saisie définitive, pour Fr.<br>9'500.- + acc. légaux ID.013-2024/002850 |
| 27.11.2024 013-2024/4057/0 | Restriction du droit d'aliéner, saisie définitive pour Fr.<br>25'000.- + acc. légaux ID.013-2024/003108 |

### Texte contrat

Selon le registre foncier

### Droits de gage immobilier

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10.09.1979 013-21915      | Cédule hypothécaire sur papier nominative, Fr. 65'000.00, 1er rang,<br>Intérêt max. 8 1/2%, ID.013-2004/000924, Droit de profiter des cases<br>libres, Droit de gage individuel<br>Créancier hypothécaire Banque Valiant SA, Berne (IDE: CHE-<br>105.944.759)  | 23.01.2020 013-2020/224/0<br>Cession |
| 07.08.1986 013-49141      | Cédule hypothécaire sur papier nominative, Fr. 60'000.00, 2ème rang,<br>Intérêt max. 8 1/2%, ID.013-2004/000925, Droit de profiter des cases<br>libres, Droit de gage individuel<br>Créancier hypothécaire Banque Valiant SA, Berne (IDE: CHE-<br>105.944.759) | 23.01.2020 013-2020/224/0<br>Cession |
| 13.07.1987 013-52319      | Cédule hypothécaire sur papier nominative, Fr. 20'000.00, 3ème rang,<br>Intérêt max. 8 1/2%, ID.013-2004/000926, Droit de profiter des cases<br>libres, Droit de gage individuel<br>Créancier hypothécaire Banque Valiant SA, Berne (IDE: CHE-<br>105.944.759) | 23.01.2020 013-2020/224/0<br>Cession |
| 30.01.2015 013-2015/318/0 | Cédule hypothécaire sur papier au porteur, Fr. 90'000.00, 4ème rang,<br>Intérêt max. 10%, ID.013-2015/000065, Droit de profiter des cases<br>libres, Droit de gage individuel                                                                                  |                                      |
| Observation:              | Clauses accessoires selon convention séparée                                                                                                                                                                                                                   |                                      |

### Affaires en suspens

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Affaires du géomètre jusqu'au 24.02.2026         | Aucun(e) |
| Affaires du registre foncier jusqu'au 24.02.2026 | Aucun(e) |

### Explications :

1. Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations", "Droits de gage immobiliers": la colonne de gauche contient la date et la pièce justificative de l'inscription sur l'immeuble (rang); la colonne de droite contient la date et la pièce justificative d'une inscription complémentaire.
2. Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations": C=charge; D=droit; CD=charge/droit; DI=droit sans contre-écriture ou sans contre-écriture complète au fonds servant.
3. ID = numéro d'identification, R = radiation d'un droit
4. Les données de l'état descriptif des biens-fonds, à l'exception des observations, proviennent directement de la mensuration officielle et sont établies sous la responsabilité du Service du cadastre et de la géomatique.

**Cet extrait a été imprimé le 25.02.2026 avec les options suivantes:**

Données historiques:

Non affiché

Numéro de radiation:

Non affiché

Structure détaillée de la propriété:

Non affiché

ID des autres droits:

Affiché

ID des gages immobiliers:

Affiché

Tous les titres de droit:

Affiché

Extrait détaillé des autres droits:

Affiché

Extrait détaillé des gages immobiliers:

Affiché